



SA-100

- 1- در ابتدا ماده شیمیایی SA-100 را به صورت خالص توسط دستگاه واترجت در تمامی سطوح آلوده اسپری کنید و به مدت 30 الی 60 دقیقه اجازه دهید بر روی آلودگی بماند.
- 2- تمامی سطوح را با آب گرم و دستگاه واترجت آبکشی نمایید.
- 3- از محلول 50٪ SA-100 و آب تمامی سطوح را آغشته و به مدت 30 الی 45 دقیقه شستشو دهید.
- 4- تمامی سطوح مجدداً با آب گرم آبکش نمایید.

نکات ایمنی:

- دمای آب گرم در دمای 50 الی 60 درجه سانتی گراد بالاترین کارایی را دارد.
- از لباس کار مناسب شامل چکمه ، عینک ، لباس مناسب و دستکش استفاده شود.
- ماده شیمیایی SA-100 آتش گیر بوده لذا تمامی شرایط حمل و نگهداری و استفاده از آن را باید رعایت کرد.
- از استعمال دخانیات جدا پرهیز نمایید.
- از نگه داشتن ظروف حامل SA-100 در زیر آفتاب و یا محیط گرم خودداری نمایید.
- در صورت تماس با صورت چشم و یا پوست با آب فراوان شستشو نمایید.

توجه:

لوازم آتش نشانی در محل موجود باشد.



IMS
ISO 9001,14001,18001

Add:Unit 16 ,217 buld,navab st,azadi ave,Tehran-iran

Tel:021-66947491,66947449,66947522

Fax:021-66947449

info@delaranrooz.com

www.delaranrooz.com